

























STEP UP
הצעד הראשון לעיצוב הבית

BY-CT3247























①
⑩
⑤
⑧
⑮
⑮
⑮
⑦
④
③
④
⑳
㉒
⑮
⑮
⑮
㉔
⑲
㉑
⑬
②
⑨
⑥
㉓
⑪
⑯
⑪
⑭
⑰
⑬
⑱
⑫
⑰
⑭
⑫
⑯


Parts List


①  x1	②  x1	③  x1	④  x2
⑤  x1	⑥  x1	⑦  x1	⑧  x1
⑨  x1	⑩  x1	⑪  x2	⑫  x2
⑬  x2	⑭  x2	⑮  x6	⑯  x2
⑰  x2	⑱  x1	⑲  x6	⑳  x6
㉑  x6	㉒  x6	㉓  x6	㉔  x6


Hardware List

A  x67	B  x70	C  x70	D  M6x40 x12
E  Ø3.5x12 x72	F  x6	G  x4	H  Ø4x35 x44
I  x1	J  Ø7x40 x8	K  Ø7x50 x4	L  x2
M  x2	N  Ø4x22 x2	O  x4	P  x12
Q  Ø3x16 x12	R  x1	S  x1	T  x24
CL  x6	CR  x6	DL  x6	DR  x6


Step 1











Step 2




Step 3








E	S	CL
		
Ø3.5x12 x6	x1	x3


Step 4






A	B	S
		
x7	x2	x1


D
M6x40 x6
R
x1
Step 5
D
15
6



E
Ø3.5x12 x6
S
x1
CR
x3
Step 6
E
CR
15
6

Step 7




E	F	S	CR
Ø3.5x12 x12	x3	x1	x3


Step 8




E	F	S	CL
Ø3.5x12 x12	x3	x1	x3

Step 9







Step 10




Step 11




Step 12




Step 13




Step 14




Step 15



Step 16




Step 17




A	J	R
x11	Ø7x40 x6	x1

Step 18





A	B	S
x4	x6	x1


Step 19




Step 20










Step 21









Step 22




Step 23




Step 24






Step 25




A	B	S
x2	x4	x1

Step 26




A
x4


Step 27




Step 28





Step 29




Step 30









Step 31




Step 32




A	B	S
 x12	 x30	 x1


Step 33




Step 34





Step 35



Step 36









E	S	DL	DR
Ø3.5x12 x36	x1	x6	x6


Step 37



Step 38




Step 39




P	Q	S
x12	Ø3x16 x12	x1

Step 40



L	N	O	S
x2	Ø4x22 x2	x2	x1

Step 41



Step 42

